



MF-Team Kft.



ÁLLÁSFOGLALÁS

Tárgy: A meglévő Saurus típusú tűzoltó gépjárműfecskendő leváltásának indokoltsága

Ezúton kívánjuk összefoglalni és szakmailag indokolni a jelenleg rendszerben tartott, Saurus típusú tűzoltó gépjárműfecskendő leváltásának szükségességét.

Fontos kiemelni, hogy a jármű beszerzése idején korszerűnek számított, a kor követelményeinek teljes mértékben megfelelt, és egy vezető gyártó termékeként a maga idejében a csúskategóriát képviselte. A jelenlegi helyzet tehát nem konstrukciós hibából vagy nem megfelelő választásból ered, hanem a természetes műszaki avulás és a technológiai fejlődés következménye.

Az üzembe állítás óta közel 20 év telt el. Ez idő alatt a tűzoltástechnika, a biztonságtechnika, az elektronikai rendszerek, valamint a vonatkozó hazai és európai szabványok jelentős fejlődésen mentek keresztül. Nem várható el egy gyártótól sem, hogy két évtized elteltével a teljes alkatrész- és elektronikai háttér maradéktalanul biztosítható legyen, különösen olyan speciális vezérlőelektronikai rendszerek esetében, amelyek gyártása időközben megszűnt.

A legfontosabb műszaki problémák az alábbiak:

- * A jármű technikája elavult, működése egyre gyakrabban akadozik, üzembiztonsága csökken.
- * Az alkatrészellátás bizonytalanná vált, több alkatrész – különösen az elektronikai egységek – már nem beszerezhető.
- * A jármű vezérlőrendszere korai generációs CAN-bus technológián alapul, amelyhez a szükséges vezérlőmodulok gyártása megszűnt, világszerte gyakorlatilag nem érhető el.
- * A vezérlés korszerűsítése csak a teljes elektromos és vezérlési rendszer áttervezésével és átépítésével lenne megoldható, amely költségeiben egy új jármű beszerzésével vetekszik, így gazdaságilag nem indokolható.
- * A jármű elektromos hálózata és vezérlése nem kompatibilis a mai korszerű beavatkozási és biztonságtechnikai berendezésekkel.
- * A jármű műszaki és ergonómiai kialakítása (személyzeti tér mérete, felszerelések elhelyezése, kezelőszervek kialakítása) nem felel meg a mai munkavédelmi és beavatkozási elvárásoknak.

* A jelenlegi hatályos tűzoltó- és biztonságtechnikai szabványoknak való megfelelés hosszú távon nem biztosítható.

Kiemelten fontos szempont, hogy a tűzoltói beavatkozások során az eszközök megbízhatósága nem kényelmi kérdés, hanem élet- és vagyonbiztonsági tényező. A riasztások többsége szerencsére eseménymentesen zárul, azonban elegendő egyetlen olyan eset, amikor a technika meghibásodik, és annak súlyos, akár visszafordíthatatlan következménye lehet. Vészhelyzetben nincs lehetőség javításra, újraindításra vagy alkatrészbeszerzésre – a technikának azonnal és hibamentesen kell működnie.

Felelősségi szempontok

A jármű ismert műszaki kockázatai miatt a további üzemeltetés felelősségi kérdéseket is felvet. Amennyiben egy beavatkozás során a gépjárműfecskendő műszaki meghibásodása késedelmet, beavatkozási korlátozást vagy eredménytelenséget okoz, annak következményei túlmutathatnak a műszaki problémán, és felvethetik az üzemeltető, illetve a fenntartó döntéshozók felelősségét is.

Különösen igaz ez olyan esetekben, amikor előre ismert, hogy a jármű üzembiztonsága csökkent, alkatrészellátása nem biztosított, valamint a hatályos műszaki és biztonsági követelményeknek való megfelelés hosszú távon nem garantálható. A kockázat tehát nem elméleti: egy esetleges káreseménynél vizsgálat tárgya lehet, hogy a szükséges intézkedések megtörténtek-e a biztonságos beavatkozás feltételeinek biztosítására.

A jelenlegi gépjárműfecskendő további fenntartása ezért nemcsak műszaki és gazdasági, hanem biztonsági és felelősségi szempontból is kockázatot jelent.

Mindezek alapján szakmailag indokolt és hosszú távon gazdaságosabb megoldás egy korszerű, új tűzoltó gépjárműfecskendő beszerzése, amely megfelel a hatályos szabványoknak, biztosítja az állomány biztonságos munkavégzését, valamint a település lakosságának magasabb szintű védelmét.

Tisztelettel:

2025.10.31.

Márhoffer-Füstös Viktória

MF-Team Kft.